

KROKOVÝ MOTOR SX16-0402

ZAPOJENÍ VINUTÍ

zapojení vinutí bipolární	sériové
A (1. fáze)	černý
\bar{A} (1. fáze)	zelený
B (2. fáze)	červený
\bar{B} (2. fáze)	modrý

KROKOVÝ MOTOR SX16-0402F

ZAPOJENÍ VINUTÍ

zapojení vinutí bipolární	sériové
A (1. fáze)	červený
/A (1. fáze)	žlutý
B (2. fáze)	zelený
/B (2. fáze)	hnědý