

KROKOVÝ MOTOR SX16-0402LA-120

ZAPOJENÍ VINUTÍ

zapojení vinutí bipolární	sériové
A (1. fáze)	žlutý
/A (1. fáze)	černý
B (2. fáze)	modrý
/B (2. fáze)	bílý