

KROKOVÝ MOTOR SX17-0401

ZAPOJENÍ VINUTÍ

zapojení vinutí bipolární	sériové
A (1. fáze)	černý
– A (1. fáze)	zelený
B (2. fáze)	červený
– B (2. fáze)	modrý