

KROKOVÝ MOTOR SX17-0402 (D)

ZAPOJENÍ VINUTÍ

zapojení vinutí bipolární	sériové
A (1. fáze)	černý
\bar{A} (1. fáze)	zelený
B (2. fáze)	červený
\bar{B} (2. fáze)	modrý