

## KROKOVÝ MOTOR SX17-0402-09

### ZAPOJENÍ VINUTÍ

<b>zapojení vinutí bipolární</b>	<b>sériové</b>
A (1. fáze)	černý
$\bar{A}$ (1. fáze)	zelený
B (2. fáze)	červený
$\bar{B}$ (2. fáze)	modrý